



Legenda:

- 5913/283 Hranice pozemků KN, k.ú. Třeboň
- Stávající objekty
- Novostvba restaurace
- Vegetační střecha
- Pochozí střecha - dlažba
- Zpevněné plochy
- Zatravněné nebo ozeleněné plochy / stromy

Stávající inženýrské sítě:

- podzemní vedení NN sítě - zaměřené
- podzemní vedení NN sítě - nezaměřené
- podzemní vedení VO - nezaměřené
- kanalizace splašková - zaměřené
- kanalizace dešťová - zaměřené
- kanalizace - nezaměřené
- vodovod - zaměřené
- vodovod - nezaměřené
- podzemní tunel kolektoru - zaměřené

Etapa II.
Přemístění provozu restaurace Harmonie



**Novostavba restaurace
v lázeňském areálu
Slatinných lázní Třeboň**

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň	Měřítka
Obsah	Koordinální situační výkres	1:200
Vypracoval	stav. Vladimír Líkař, Ing. Jan Líkař	Číslo výkresu
		II.01

