

## **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

**Akce:** Hygienické zázemí  
p.č.1011/8, k.ú. Třeboň

**Investor:** Město Třeboň  
Palackého náměstí  
Třeboň

**Projekt:** JPS J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753  
Jindřichův Hradec

**Archivní číslo:** 21044

Projektová dokumentace řeší zřízení hygienického zázemí pro venkovní sportoviště na pozemku p.č.1011/8 v Třeboni. Na vstupní prostor navazují dvě místnosti o ploše 6,5m<sup>2</sup>, které budou sloužit jako WC pro tělesně postižené. Dále bude zřízena místnost pro sprchování o ploše 3,1m<sup>2</sup> a úklidová komora. Komunikační prostor bude propojen dveřmi s příručním skladem. Jednotlivé místnosti budou vymezeny porobetonovými příčkami.

## **Požárně bezpečnostní řešení dle:**

Vyhlášky č.23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhlášky č.268/2011 kterou se mění vyhláška č.23/2008

ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

## **Posouzení dle ČSN 73 0834**

V dotčeném prostoru nedochází ke zvýšení požárního rizika oproti původnímu stavu

V prostoru nedochází ke zvýšení počtu osob o více než 20% původního stavu

Nedochází ke zvýšení o více než 12 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.

Nedochází k podstatným stavebním úpravám.

Nedochází ke změně využití ve vztahu na příslušné projektové normy.

Nedochází ke změně využití ve smyslu ČSN 73 0834.

Předmětem je vestavba sociálního zařízení s nahodilým požárním zatížením do 5kg.m<sup>-2</sup>.

Jedná se o změnu stavby skupiny I. s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

## **Technické požadavky na změnu stavby skupiny I.**

Požární odolnost měněných prvků v nosných konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, není snížena pod původní hodnotu.

Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen.

Na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F. U stropů (podhledu) se nesmí použít hmot, které v případě požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Plocha požárně otevřených ploch v obvodových stěnách není oproti původnímu stavu zvětšena.

Nově instalované vzduchotechnické zařízení nebude procházet jinými požárními úseky.

Dotčená část považována za skupinu místností s plochou do 100m<sup>2</sup>. Z této skupiny místností východ na volné prostranství otočnými dveřmi.

Nově nevznikají prostory, které musí tvořit samostatné požární úseky.

Nejsou zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah.

Do příjezdových komunikací není zasahováno.

Nejsou navýšeny původní požadavky na zásobování vodou pro hašení.

Vnitřní odběrní místo vody pro hašení není nově požadováno.

Pro skupinu místností (hygienické zázemí, příruční sklad) musí být k dispozici alespoň jeden přenosný hasící přístroj s hasící schopností 21A.

V Jindřichově Hradci 12/2021  
tel.603592631

Jiří Hrůza

kontrola:

ing.Milan Špulák

