


# Půdorys 1.NP



## POZNÁMKY :

VZHLEDEM K TVAROVÉ SLOŽITOSTI A NEPŘESNOSTI OBJEKTU JE NUTNÉ VŠECHNY PROSTUPY VZT POTRUBÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI PŘESNĚ URČIT AŽ NA STAVBĚ.

D.B.P. – DVEŘE BEZ PRAHU

±0,000 = 434,580 m.n.m. (výškový systém Bpv)

KLIMATIK S.R.O.		kontroloval	
Puklicova 63 Č. Budějovice 370 04			
místo stavby:		investor:	
č.p.89 Třeboň, Dům Štěpánka Netolického		Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň	
stavba:		datum	
objekt:		účel	
dům č.p.89 na pozemku parc.č.539/1, k.ú.Třeboň		čís. zak.	
obsah výkresu:		archív. č.	
Půdorys 1.NP		3A4	
provozní soubor:		č. výkresu	
VZDUCHOTECHNIKA		VZT-02	

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOZDÍVKY – CHILA PLÍNÁ, MC 5
- CHILNÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK, MC 5
- KAMENNÉ SLOUPY
- BETONOVÉ ZDIVO
- KERAMICKÝ OBKLAD (VÝŠKA DO STROPU, PATY KLENB – ROZSAH BUDE UPŘESNĚN V PROJEKTU INTERIERU)

Legenda místností a úprav povrchů		
Označení na výkrese	Účel místnosti	Plocha [m²]
0.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ	49,30
0.02	PŘEDSÍŇ	4,00
0.03	WC – ZAMĚŠTNANCI	1,80
0.04	VÝTAH	
1.01	VSTUPNÍ HALA	23,10
1.02	HALA + SCHODIŠTĚ	76,70
1.03	CHODBA	3,90
1.07	ELEKTROROZVODNA	18,30
1.08	CHODBA	3,80
1.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,55
1.10	WC ZAMĚŠTNANCI	1,65
1.11	WC ŽENY + VOZÍČKAŘ	3,35
1.12	VÝSTAVNÍ PROSTOR	19,90
1.13	VÝSTAVNÍ PROSTOR	23,30
1.14	SKLAD	12,00
1.15	SKLAD ODPADKŮ	5,70
1.16	DŮŘ	76,70
1.17	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	3,55
1.18	WC MUŽI	2,38
1.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,55

POZNÁMKA : MÍSTNOSTI 1.04,1.05,1.06 – VIZ PŮDORYS MEZPATRA 1–2.NP